

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMPERICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0467-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16 DE MARZO 2024



Foto 1: FACHADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: AULA (A), LAS PUERTAS MUESTRAN DETERIORO EN EL METAL Y LOS MARCOS YA NO ESTÁN EN BUEN ESTADO.



Foto 3: AULA (C), LOS VIDRIOS DE LOS MARCOS DE LAS VENTANAS ESTÁN ROTOS O RAJADOS.



Foto 4: EL TECHO DEL AULA (A) ESTÁ EN MAL ESTADO Y LA LÁMINA PRESENTA FILTRACIONES DE AGUA.



Foto 5: INGRESO Y EL INICIO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131