

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	12 de Agosto del año 2024



Foto 1 : Sustrucción de chapas




Foto 2 : Mantenimiento de balcones de metal




Foto 3 : Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 4 : Sustrucción de lámpara Led a foco ahorradores




Foto 5 : Sustrucción de focos ahorradores




Foto 6 : Sustrucción de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicozapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0507-43	FECHA:	12 de Agosto del año 2024




Foto 7 Fabricacion e instalacion de porton de metal de ingreso



Foto 8 Instalacion de tubería principal de pvc






Foto 9 Instalacion de chorros



Foto 10 Mantenimiento a estructura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

