

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-*10-1094-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Los baños descritos en la imagen no se pueden utilizar debido a que no cuentan con puertas, por lo que es necesario la fabricación e instalación de las mismas.



Foto 2: El deterioro de estas puertas es tanto que no se pueden recuperar en lo absoluto, la única solución es cambiarlas totalmente por puertas de metal, y cambiar también la salida de pozo ciego a lavables.




Foto 3: Las ventanas de cuatro aulas que están en mal estado, es necesario reemplazarlas por balcones de metal seguros.





Foto. 4 EL área que ocupan las aulas necesitan una capa de pintura en la parte interior y exterior para proteger la estructura.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Cui Maaz  
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo La Democracia

