

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3089-42	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Puertas de Metal: Mantenimiento



Foto 2: Susstitución de piso de cemento liquido



Foto 3: Pintura de muros exteriores e Interiores



Foto 4: Cubierta de Lamina







Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios






Foto 6: Ventanas: Sustitución de Percianas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3089-42	FECHA:	1/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPR

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público