



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-17
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrío Lomas del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3462-43	FECHA:	27/04/2024




Foto 1: Mejoramiento en instalaciones de Balcones Ambos lados, pintura y mas




Foto 2: Estructura de techo mas accesorios Cambio de puertas.




Foto 3: Mejoramiento de balcones, pinturas energia electricas.



Foto 4: Preparacion de servicios sanitarios, cambio de accesorios, sustitucion laminas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

