



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Lomas del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3462-43	FECHA:	27/04/2024




Foto 1: Durante el mejoramiento e instalación de balcones, pintura, energía eléctrica y de los accesorios.



Foto 2: Durante la desarmadura para instalación de ventanas, balcones y puertas.



Foto 3: Durante la desarmadura de nicayas y balcones para el mejoramiento de balcones, pintura y energía.



Foto 4: Durante la reparación de servicios sanitarios e inodoro.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OSE  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 