

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Lomas del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3462-43	FECHA:	27/04/2024



posterior a la instalación y mejoramiento de balcones, pintura, energía eléctrica y demás Accesorios.



posterior a la instalación de estructura de techo, balcones, puertas, pintura.



Foto 3: posterior al mejoramiento de balcones, pintura y energía eléctrica.



Foto 4: posterior a la reparación de servicios sanitarios, puertas e muros.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---