

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      ANTES       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Peñón	MUNICIPIO	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Colonia la Pista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-3511-42	FECHA:	



Foto 1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2 Sustitución de puerta



Foto 3 Sustitución de portón de metal



Foto 4 Pintura de muros exteriores e interiores





Foto 5 Mantenimiento de portones de metal



Foto 6 Reparación de muro perimetral block

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y acciones al número de hojas.

Firma y Sello  

Firma y Sello  



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

RESOLUCIÓN 178  
DE 2011

SITUACIÓN DE FICIONES DE TERMINACIÓN

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Paipa	MUNICIPIO	Paipa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA N.º 4 FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Carrera 1.ª y P.º 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	47.19.3014.42	FECHA	



Foto 2 Reparación de tubería y malla galvanizada



*(Firma)*  
Fecha: \_\_\_\_\_



*(Firma)*

**DIRECCION**  
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS