

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA PISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-3911-42	FECHA:	13 de junio 2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, copillado, sujeciones, aplicación de pintura)




FOTO 2: Sustitución de puerta



FOTO 3: Sustitución de porton de metal



FOTO 4: Pintura de muros exteriores e interiores



FOTO 5: Mantenimiento de portones de metal



FOTO 6: Reparación de muro perimetral block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Cada hoja debe tener un número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Calidad 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

