

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO 111	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Reinita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-4022-45	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Se observa la cubierta de lámina en mal estado



Foto 2: Se observan costaneras en mal estado.




Foto 3: Pintura de puertas y chapas en mal estado.



Foto 4: Ventanales de ambos lados y puerta frontal en mal estado.




Foto 5: Sistema Eléctrico en mal estado.



Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro
---	---

