



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 257	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tezulutlan I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-4024-45	FECHA:	01-03-2024




Foto 1: Baranda de frente donde el corredor.



Foto 2: Cambio de vigas



Foto 3: Piso en el corredor




Foto 4: Cambio de Orzones



Foto 5: Cambio de puerta



Foto 6: Mejorar letrina


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Ceal Cue



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público