



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Saxaxche
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 539	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Eden
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-4178-45	FECHA:	14 de Marzo de 2024



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF- del NUFED No 539
SAXAXCHE, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
SECRETARIA ESCOLAR
DIRECCION DEL NUFED #539
QUATEMALA, GUATEMALA
CASERIO EL EDEN, SAXAXCHE, PETEN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO 539	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el eden
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 10 41 78 45	FECHA:	14 de Marzo de 2024




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director de la Escuela Pública

