

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Suchitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0006-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a puertas de modulo



Foto 3: Mantenimiento de Balcones



Foto 4: Pintura de Muros exteriores e interiores



Foto 5: Repello en pared



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público