


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0012-42	FECHA:	3/09/2024

 <p>Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26</p>	 <p>Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por madera por metal</p>
--	--

 <p>Foto 3: Sustrucción de piso liquido</p>	 <p>Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores</p>
--	--

 <p>Foto 5: Reparación del sistema electrico</p>	 <p>Foto 6: Fabricación e instalación de Balcones</p>
--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Liliana Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---