


**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0015-42	FECHA:	4/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Dalila Dariana Cardona*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo P...



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barro Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0015-42	FECHA:	16/09/2024



Foto 6: Renglon 14.30 Sustrucion de tuberia PVC linea principal aguas negras




Foto 7 Renglon 6.2: Reparación de piso de cemento líquido



Foto 8. Renglon 15.30 Reparacion de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 09 Renglon 17.30 Sustrucion de lampaas tipo led

Renglon No. 17.50 Sustrucion de plafoneras

Renglon 17.9 Sustrucion de flipones.

Renglon 17.50 Sustrucion de interruptores simples



Foto 10 Renglon 19.14 Instalacion de Acometida electrica



Foto 11 Renglon 7.3 Reparacion de tuberia PVC 3", bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

*Dalila Darian Cardona*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

