

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0015-42	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



FOTO 2. INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO




FOTO 3. FABRICACIÓN DE BALCONES



FOTO 4. REPARACIÓN DE CERCO.



FOTO 4. PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dalila Dariana Cardona Garcia</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

