

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0015-42	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1. PISO Y ENERGÍA ELECTRICA.



FOTO 2. PINTURA



FOTO 3. CAMBIO DE CERCO.



FOTO 4. CAMBIO DE TUBERIA



FOTO 5. CAMBIO DE BALCONES



FOTO 6. CAMBIO DE TUBERIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Darila Dariana Cardona Garcia</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

