

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campito J.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0020-43	FECHA:	4/09/2024



priorizacion 1 fabricacione intalacione de puertas




Priorizacion 2 reparacion de plancha de concreto de patio lado derecho.



Priorizacion: reparacion de plancha de concreto patio lado izquierdo.



priorizacion 3 Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventanas.



Priorizacion Fabricacion de balcones de Hierro en ventanas lado Frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

