


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campito J.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0020-43	FECHA:	15/11/2024



priorizacion 1 fabricacione intalacionde puertas



Priorizacion 2 reparacion de plancha de concreto de patio lado derecho.




Priorizacion: reparacion de plancha de concreto patio lado izquierdo.



priorizacion 3 Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventanas.



Priorizacion Fabricacion de balcones de Hierro en ventanas lado Frontal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia Jornada Matutina



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

