



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Peten         | MUNICIPIO:                     | Melchor de Mencos |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Ceibita  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0343-45 | FECHA:                         | 4/03/2024         |



Foto1: Cambio de estructura de techo por lamina troquelada de 26 pies



Foto2: Cambio de estructura de techo por lamina troquelada de 26 pies



Foto 3: sustituciones de balcones



Foto 4: Sustitucion de puertas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

