



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0030-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Desmontaje de lamina



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a Estructura de soporte



Foto 4: Mantenimiento a Estructura de soporte



Foto 5: Instalación de ventanas nuevas (Balcon)



Foto 6: Aplicación de pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

