



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0030-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Lámina troquelada aluzinc calibre 26, nueva e instalada



Foto 3: Estructura de soporte de metal, mantenimiento realizado



Foto 4: Mantenimiento realizados en puertas



Foto 5: Estructura de ventana nueva (Balcon)



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

