

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0032-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



VISTA GENERAL DE LA COCINA



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ady Lima

Firma y sello del Presidente de la OPF



Anto Est

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

