

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1711 0034 45	FECHA:	2/09/2024

 <p>Foto 1: Balcones en mal estado</p>	 <p>Foto 2: Capotes y laminas en mal estado</p>
 <p>Foto 3: Desprendimiento de canal de agua</p>	 <p>Foto 4: Porton de entrada en mal estado</p>
 <p>Foto 5: Piso deteriorado</p>	 <p>Foto 6: Puertas inseguras</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público</p>
---	--

