



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1711 0034 45	FECHA:	31/10/2024



Foto1: Balcones en mal estado



Foto 2: Capotes y laminas en mal estado



Foto 3: Desprendimiento de canal de agua



Foto 4: Porton de entrada en mal estado



Foto 5: Piso deteriorado



Foto 6: Puertas inseguras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

