



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1711 0034 45	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Láminas y capotes sustituidos



Foto 3: canal de agua



Foto 4: Portón de entrada sustituido



Foto 5: Piso arreglado



Foto 6: Balcones y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

