

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CRUZADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1711-0338-42	FECHA:	



MANTENIMIENTO DE PUERTAS



SUSTITUCION DE TUBERIA PRINCIPAL (RED DE AGUA POTABLE)



REPARACION DE TUBO HG Y MAYA FALVANIZADA



REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



FABRICACION E INTALACION DE PORTON DE METAL DE INGRESO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Vilma Sacal</i> Firma y sello del Presidente de la OPE DE EDUCACION</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

