

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0340-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN LÁMINA Renglón 1.1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Renglón 1.1




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE Renglón 1.2



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES Renglón 5.6



Foto 5: SUSTITUCIÓN BALCONES Renglón 5.6



Foto 6: SUSTITUCIÓN BALCONES Renglón 5.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvestre Castellanos Abrego
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0340-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTTUCIÓN DEPOSITO DE AGUA Renglón 18.2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DEPOSITO DE AGUA Renglón 18.2



Foto 3: AULA PINTURA INTERIOR Renglón 9.1



Foto 4: AULA PINTURA INTERIOR Renglón 9.1



Foto 5: AULA PINTURA INTERIOR Renglón 9.1



Foto 6: AULA PINTURA INTERIOR Renglón 9.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvestre Castañanos Abrego

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

