

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  X DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cruzadero ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0341-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 3: Mantenimiento a puertas de modulos



Foto 4: Cambio de vidrios y Balcones por balcones de metal



Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 6: Cambio de Piso de torta de concreto de Corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hazel Nunez Carrillo B.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

