

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabénque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0342-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas de modulo 1





Foto 2: Mantenimiento de pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 4: Reparación de tubo HG y Maya Galvanizada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Maritza Morales Flores
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

