

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cidabénque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0342-43	FECHA:	2/12/2024




Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

yusvi corias Salinas

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

