



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

6010.

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0343-45	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Cambio de estructura de techo por lamina troquelada de 26 pies



Foto2: Cambio de estructura de techo por lamina troquelada de 26 pies



Foto 3: sustituciones de balcones



Foto 4: Sustitucion de puertas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

