

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0343-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1. Cambio del techo.



Foto 2: Retiro de balcones en mal estado



Foto 3: Retiro de Balcones deteriorados.



Foto 4: En proceso de colocación de balcones nuevos.



Foto 5: Torta de cemento en proceso.




Foto 6: Cambio de puertas de madera, por puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

