



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde La Pólvara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0344-43	FECHA:	19 de junio de 2,024



Aula 5



Aula 5



Aula 4



Foto 4:



Aula 4 y 5



Aula 3

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elsa Rivera*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

