



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0346-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: Aquí se puede evidenciar el mal estado del techo debido al paso del tiempo y su vida útil.



Foto 2: La estructura del techo demuestra que esta al borde del colapso por la corrosión y deterioro al que permanece expuesta



Foto 3: antes del proceso El techo esta desanivelado y las laminas en gran parte ya no cuentan con el soporte necesario para permanecer funcionando.




Foto 4: antes del proceso El techo tiene aproximadamente 25 años de funcionamiento y ya ha tenido algunos remozamientos menores.




Foto 5: antes del proceso Las laminas estan muy oxidadas y tienen agujeros y goteras en todas las aulas.



Foto 6: antes del proceso La estructura ya fue reemplazada por madera que tambien ya cumplio su vida útil.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

