



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0346-43	FECHA:	2/06/2024




Foto1: CAMBIO TOTAL DEL TECHO



Foto 2: TECHO NUEVO




Foto 3: CAMBIO DE TECHO Y PINTURA DEL CENTRO.




Foto 4: CMABIO DEL TECHO




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo

