

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Salsipuedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0349-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Se sustituirá puerta de madera por puerta de metal



Foto 2: Se reemplazara balcones de madera por balcones de metal



Foto 3: Se sustituirá piso en mal estado por piso nuevo



Foto 4: Se sustituirá piso de corredor en mal estado por piso nuevo





Foto 5: Se sustituirá mayas rotas de balcones de madera por balcones de metal



Foto 6: Se sustituirá balcones de madera por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo

PÚBLICO MELCHOR DE MENCOS PETEN