

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SALSIPUEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0349-43	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Se estan reemplazando balcones de madera por balcones de metal



Foto 2: Se estan sustituyendo balcones de madera por balcones de metal



Foto 3: Se esta sustituyendo piso en mal estado por piso nuevo



Foto 4: Se esta sustituyendo balcones de madera por balcones de metal



Foto 5: Se sustituyo piso en mal estado por piso nuevo



Foto 6: Se sustituyo ventana de malla por balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Celem Lopez Gonzalez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

