

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea El Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0351-43	FECHA:	



Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Sustitución de ventanas de madera por metal



Sustitución de estructura de madera, por metal




Sustitución de lámina por lámina troquelada



Sustitución de Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

