

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0030-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Mantenimiento a estructura



Sustitución de estructura de metal de ventana



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

*Yanira Abigail Barrillas Salvatierra*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Melida Nohemi Cruz M...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

