

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YALTUTÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0354-43	FECHA:	6/12/2024



FOTO 1. INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS



FOTO 2. INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO.




FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE PISO



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO.




FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE PISO



FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rocena Galicia h.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Muller

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.