

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YALTUTÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0354-43	FECHA:	6/12/2024




FOTO 1. INSTALACIÓN DE TECHO.



FOTO 2. INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 3. INSTALACIÓN DE BALCONES.



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO.



FOTO 5. INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL




FOTO 6. SUSTITUCIÓN DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rocena Galicia L.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Mauulto</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.