

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (Puerta)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Erma Yolanda Avila
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Grano de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0355-43	FECHA:	10/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

<p><i>Firma Yolanda Avila</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

