



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Suchitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0357-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Cambio de Techo




Foto 2: Cambio estructura de metal



Foto 3: Pintura de paredes e instalación de energia electrica




Foto 4: Cambio de balcones




Foto 5: Mejoramiento de drenaje por filtracion de agua en salón de clases



Foto 6: Construcción de base para depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Parmelita Ochoa*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

