



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Suchitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0357-42	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Cambio de Techo



Foto 2: Cambio estructura de metal




Foto 3: Pintura de paredes e instalación de energia electrica



Foto 4: Cambio de balcones



Foto 5: Mejoramiento de drenaje por filtracion de agua en salón de clases




Foto 6: Construcción de base para depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Parmelita Ochoa.

Firma y sello del Presidente de la A.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

