

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL ARROYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1092-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR de la Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL ARROYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-1092-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE 2024

	
Foto 7: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos	Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

	
Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc	Foto 10: Desinstalación de lámina existente

--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

	
---	--