

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-11-2050-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 2. MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



FOTO 3. INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO.




FOTO 4. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 5. PISO CERAMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PR-FCR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-11-2050-43	FECHA	26/11/2024



FOTO 1. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 2. MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



FOTO 3. INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO.



FOTO 4. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 5. PISO CERAMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público