

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2050-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1. PISO CERAMICO



FOTO 2. PINTURA DE INTERIOR Y PISO CERAMICO




FOTO 3. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 4. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 5. INSTALACIÓN DE LAVAMANOS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2050-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1. PISO CERAMICO



FOTO 2. PINTURA DE INTERIOR Y PISO CERAMICO




FOTO 3. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 4. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 5. INSTALACIÓN DE LAVAMANOS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2050-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1. PISO CERAMICO



FOTO 2. PINTURA DE INTERIOR Y PISO CERAMICO



FOTO 3. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 4. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 5. INSTALACIÓN DE LAVAMANOS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2050-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1. PISO CERAMICO



FOTO 2. PINTURA DE INTERIOR Y PISO CERAMICO




FOTO 3. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 4. PINTURA DE EXTERIOR



FOTO 5. INSTALACIÓN DE LAVAMANOS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público