

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -PAIN- A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2052-42	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Mantenimiento malla perimetral.



Foto 2: Mantenimiento de balcones.



Foto 3: Impermeabilización de losa.



Foto 4: Sustitución accesorio de baños.



Foto 5: Sustitución de ventanas.



Foto 6: Pintura exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Silvestre Castellanos Aros
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

