

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -PAIN- A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2052-42	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Mantenimiento malla perimetral.



Foto 2: Mantenimiento balcones.



Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Mantenimiento red tubería de agua potable.



Foto 5: Impermeabilización de losa



Foto 6: Sustitución accesorios de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Silvestre Castellanos Abrego*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

